

aero habitat

BRIEFING

Ricordate Trigoria e il Cessna 650?

07 giugno 2009

Dopo quattro mesi non si hanno ancora notizie.

L'incidente è quello del Cessna 650, immatricolato I-FEEV, esploso presso Trigoria (Roma) lo scorso 7 febbraio 2009, del quale **Aerohabitat** ha da tempo segnalato la permanente mancanza del preliminare Factual Report e, quello che preoccupa, l'assenza d'interventi specifici di ANSV, ovvero delle indispensabili misure e comunque di provvedimenti precauzionali per la *"salvaguardia della pubblica incolumità ...e a tutela ...della sicurezza della navigazione aerea"*. ...al fine di svolgere quella *"attività di monitoraggio, azione investigativa sugli incidenti e gli inconvenienti gravi e ...del.. lavoro di raccomandazioni e proposte ...di indirizzo"* che – anche secondo **Aerohabitat** – dovrebbero svolgere gli organismi preposti a questi scopi.

Aerohabitat pur rilevando:

- a) le difficoltà investigativa conseguente alla prolungata indisponibilità del CVR e FDR;
- b) le Prescrizioni di Aeronavigabilità (Airworthiness Directive) emanate da FAA, EASA e ENAC nel corso del 2008 e relative ai propulsori che equipaggiavano il Cessna 650 precipitato a Trigoria;

constata la perdurante assenza di iniziative pro-active, **Aerohabitat**, ripropone l'urgenza di quanto sollecitato nel "briefing" del 20 febbraio scorso, e precisamente:

- Identificazione degli aeromobili Cessna 650 immatricolati in Italia;
- Raccomandazione di Sicurezza urgente all'ENAC per il fermo a terra temporaneo della flotta Italiana Cessna 650, oltre a eventuali misure precauzionali per voli Cessna 650 della flotta internazionale che opera sugli scali della Penisola;
- Raccomandazione di Sicurezza urgente all'ENAC per un monitoraggio/ispezione straordinaria in relazione al **'Honeywell Alert Service Bulletin Calls For Rotor Discs Replacement Honeywell has issued Alert Service Bulletin No. TFE731-72-A3748 affecting airplanes 650-0001 thru 7119 with TFE731 engines requiring removal of second and third stage Low Pressure Compressor (LPC) rotor discs'**.