Comissão do Controle do Perigo Aviário no Brasil **CCPAB** CNPAA





REALIZAÇÃO











Quarto Seminário Internacional de Perigo Aviário e Fauna Brasília 24/28 NOV 08

Histórico da Evolução do Controle do Perigo Aviário no Brasil





Acidente Aeronáutico

Aeronave: Mirage III FAB 4981

Anápolis em 26 JUL 86



Coragyps Atratus - Urubu









Acidente Aeronáutico

Aeronave: F-5 FAB 4851

Base Aérea de Santa Cruz 08 NOV 83










Acidente Aeronáutico

Aeronave: F-5 FAB 4803

Base Aérea de Santa Cruz 24 OUT 84







OBJETIVO


A audiência compreenderá o perigo que a aves representam para a atividade aérea e evolução do trabalho PREVENTIVO desenvolvido pelo CENIPA-CCPAB



CENIPA


Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos





CENIPA 1987

Solicitação da ICAO (IBIS) para que o Brasil envie informações sobre as colisões : hora, local, tipo de pássaro, tipo de aeronave, parte atingida, etc.



CENIPA 1987

Assunto "Colisão com Pássaros" (Perigo Aviário) é incluído como matéria obrigatória nos Cursos de Segurança de Vôo.

É criada a Ficha CENIPA 15.

FICHA DE DADOS SOBRE



INCIDENTE	COLISÃO COM PÁSSARO CENIPA 15
Enviar para: CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS	
	BRASÍLIA-DF - CEP 71.615-600
	DATA
MATRICULA	UATA 2
AERONAVE	EFEITO NO VÕO
PERADOR	NENHUM POUSO DE PRECAUÇÃO
ABRICANTE MODELO	DECOLAGEM ABORTADA PARADA DOS MOTORES
MOTOR	OUTROS (ESPECIFICAR)
ABRICANTE MODELO	
	9 CONDIÇÕES DO CÉU PRECIPITAÇÃO
	SEM NUVENS NEVOEIRO
HORA LOCAL FUSO	NUBLADO CHUVA
PERIODO	ENCOBERTO NEVÉ
ALVORADA DIA CREPÚSCULO NOITE	
AERÓDROMO	PÁSSAROS
NOME	ESPÉCIE DESCONH .
	NÚMERO TAMANHO
PISTA INDICATIVO	AVISTADO ATINGIDO
EM ROTA	1 PEQUENO
OCAL UF	2 - 10 MÉDIO
ALTURA (ACL) VELOCIDADE (IAS)	11 - 100 GRANDE GRANDE
ALTORA (AGE)	(ACIMA DE 100)
Ft	FILOTO ALERTADO FATA FAGORAGO
	SIM NÃO NÃO
FASE DO VÓO	12 OBSERVAÇÕES
FASE DO VÓO ESTACIONADO EM ROTA EM ROTA	
ESTACIONADO EM ROTA	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES
FASE DO VOO ESTACIONADO EM ROTA DESCIDA DE	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO EM ROTA DESCIDA DECOLAGEM APROXIMAÇÃO APROXIMAÇÃO	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO EM ROTA DESCIDA DE	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
ESTACIONADO EM ROTA DESCIDA DECOLAGEM APROXIMAÇÃO CORRIDA DE POUSO	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
ESTACIONADO EM ROTA DESCIDA DECOLAGEM APROXIMAÇÃO CORRIDA DE POUSO	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
ESTACIONADO EM ROTA DESCIDA DECOLAGEM APROXIMAÇÃO CORRIDA DE POUSO	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO EM ROTA DESCIDA DESCIDA CORRIDA CORRIDA DE POUSO VÕO BAIXA ALTURA OUTROS CORRIDA DE POUSO	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO EM ROTA TÁXI DESCIDA DECOLAGEM APROXIMAÇÃO SUBIDA CORRIDA DE POUSO VÓO BAIXA ALTURA OUTROS 7 PARTE (S) DA AERONAVE ATINGIDA DANIFICADA RADOME	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO EM ROTA TÁXI DESCIDA DECOLAGEM APROXIMAÇÃO SUBIDA CORRIDA DE POUSO VÓO BAIXA ALTURA OUTROS 7 PARTE (S) DA AERONAVE ATINGIDA DANIFICADA RADOME PÁRA-BRISAS	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO EM ROTA TÁXI DESCIDA DECOLAGEM APROXIMAÇÃO SUBIDA CORRIDA DE POUSO VÃO BAIXA ALTURA OUTROS 7 PARTE (S) DA AERONAVE ATINGIDA DANIFICADA RADOME PÁRA-BRISAS NARIZ (EXCLUINDO O ACIMA)	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO EM ROTA TAXI DESCIDA DECOLAGEM APROXIMAÇÃO SUBIDA CORRIDA DE POUSO VÃO BAIXA ALTURA OUTROS 7 PARTE (S) DA AERONAVE ATÍNGIDA DANIFICADA RADOME PÁRA-BRISAS NARIZ (EXCLUINDO O ACIMA) MOTOR Nº 1	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO EM ROTA TAXI DESCIDA DECOLAGEM APROXIMAÇÃO SUBIDA CORRIDA DE POUSO VÓO BAIXA ALTURA OUTROS 7 PARTE (S) DA AERONAVE ATÍNGIDA DANIFICADA RADOME PÁRA-BRISAS NARIZ (EXCLUINDO O ACIMA) MOTOR Nº 1 2	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO EM ROTA TÁXI DESCIDA DESCIDA DECOLAGEM APROXIMAÇÃO CORRIDA DE POUSO DESCIDA DESCIDA DESCIDA DESCIDA DESCIDA DE POUSO DESCIDA DE POUSO	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO EM ROTA TÁXI DESCIDA DESCIDA DECOLAGEM APROXIMAÇÃO CORRIDA DE POUSO DESCIDA DESCIDA DESCIDA DESCIDA DESCIDA DE POUSO DESCIDA DE POUSO	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO EM ROTA TÁXI DESCIDA DESCIDA DE POUSO	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-
FASE DO VOO ESTACIONADO	12 OBSERVAÇÕES (DESCREVER DANOS, FERIMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTI-NENTES)

ficha cenipa15.doc



Final dos anos 80 e início dos anos 90

Identificação da concentração de aves próximas dos aeroportos devido aos aterros sanitários, "lixões", industrias que pela sua atividade atraem pássaros.












Santiago do Chile – 1993

Seminário Internacional promovido pela ICAO.
Troca de experiências de países que enfrentam o problema do Perigo Aviário.
Colisão com Pássaros

CENIPA - INFRAERO



Rio de Janeiro 27 ABR 94 CENIPA - DAC

Centro de Pesquisa para Conservação de Aves Silvestres – CEMAVE Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA

INFRAERO

Companhia de Limpeza Urbana – COMLURB

Ass. dos Pref. da Baixada Fluminense



Rio de Janeiro – 26 AGO 94

Reunião com vários Prefeitos da Baixada Fluminense – Aterro Sanitário de Jardim Gramacho.

Participação da Consultoria Jurídica do Ministério da Aeronáutica (Comando da Aeronáutica) - COJAER



Brasília – 11 MAI 95

Reunião no Ministério do Planejamento e Orçamento 28 participantes de vários órgãos do Governo Brasileiro Defesa Civil Brasileira Secretária de Políticas Regionais MPO Associação Brasileira de Municípios CENIPA – INFRAERO - COJAER



Brasília – 1995

Ministério do Meio Ambiente

Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA

Aprovada Resolução número 4










missible controlled Party Antaric no Crast

- > CENIPA;
- > ANAC;
- > OCEANAIR;
- > VARIG;
- > VARIGLOG;
- > GOL;
- > TAM;
- > IBAMA;
- > CEMAVE;
- > INFRAERO;
- > LÍDER AVIAÇÃO.


CCPAB





Cidades visitadas pelo CCPAB Aracajú - 15 MAI 03 **Natal – 18 JUL 03** Teresina – 18 SET 03 Recife – 15 OUT 03 Belém – 09 NOV 03 Maceió – 28 NOV 03 Fortaleza, Salvador, Manaus

Semin. Inter. RJ 04 DEZ 03





PROJETO DE LEI N°4464/2004

- · REITERA A ASA
- DEFINE AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS:

- 1 SUSPENSÃO DE ATIVIDADE;
- 2 INTERDIÇÃO DE ÁREA OU ESTABELECIMENTO; E
- 3 EMBARGO DE OBRA



2004

Montes Claros – Set 04

Participação do CENIPA – CCPAB na Segunda Conferência Internacional de Prevenção do Perigo Aviário Lima – Peru Dezembro de 2004





Porto Alegre – 17 JUN 05 Macaé – 14 JUL 05 Porto Velho – 23 SET 05



3º REUNIÃO DO COMITÊ CARSAMPAF 3º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA DE VÕO





2006 - Novo desafio: São Paulo - Congonhas













O CENIPA MANTENDO ELEYADO O ÍNDICE DE SEGURANÇA DE YÔO NO BRASIL

2º Seminário Nacional de Perigo Aviário e Fauna - Salvador - BA





05 e 06 de outubro Aeroporto Internacional de Salvador

www.cenipa.aer.mil.br





















REALIZAÇÃO







Utilização do cão da raça Border Collie para espantar as aves no aeroporto











A EXPERIÊNCIA CHILENA (Intercâmbio BRASIL-CHILE)













2007: 28 JAN – PT-LJK – Faz Paiaguás – troca do motor custo de US \$ 128.000,00; 21 MAR - PT-WHC - São José do Rio Preto – radome lado esquerdo; 22 MAR – PT-LTA – Belo Horizonte – bordo de ataque;














21 JUL 07 – PT-WHD – Campos – motor direito;















Setembro de 2007 Anápolis Goiânia

Terceiro Seminário Nacional de Perigo Aviário e Fauna Manaus 05 e 06 NOV 07



Colisão com Pássaros Medidas preventivas Uso de Falcões para Captura de aves



Experiência com Falcões da França em 1984

Aeroporto do Galeão

Ave: Urubu

Coragyps Atratus - Urubu





Folha de São Paulo 30 de maio de 2008

No Sul, falcões "protegerão" aeroporto contra aves que põem em risco os aviões

Aeroporto Salgado Filho



Projeto Pioneiro em Belo Horizonte 2008

Parceria entre a INFRAERO – BH IBAMA

Utilização de Falcões

Reunião da CCPAB 16 ABR 08 - CENIPA 16 JUN 08 - CENIPA

Aeroporto Internacional do Galeão – Rio de Janeiro Setembro de 2008





REALIZAÇÃO









Histórico da Evolução do Controle do Perigo Aviário no Brasil

Perigo Aviário - Colisão com Pássaros



OBJETIVO

A audiência compreenderá o perigo que a aves representam para a atividade aérea e evolução do trabalho PREVENTIVO desenvolvido pelo CENIPA-CCPAB



Muito obrigado CMTE JEFERSON

tomaz.jeferson@lideraviacao.com.br



A Líder Aviação considera a Prevenção como uma ferramenta essencial para o sucesso da Segurança de Vôo e pelo fato de acreditar nesta Política, participa como membro da CCPAB.



